

**Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 112 города Тюмени**
г. Тюмень, ул. Волгоградская, 5



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.



Тюмень
2021 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. №798/пр. в редакции №86/пр. от 10.02.2017 г. введен в действие с 15 мая 2017 г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 №985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 137 шт.
Копии документов (Поэтажные планы, сертификаты) – 4 л.

УТВЕРЖДАЮ
*Заведующий МАДОУ г/с
А.И.Ибрагимова Т.А.*
Олег / Сидорова И.И.
« 18 » 03 2021 г.
ИНН 72-0000000000
ОГРН 1077200000000

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 197 -00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАДОУ детский сад № 112 города Тюмени
1.2. Адрес объекта: 625008, г.Тюмень, ул.Волгоградская, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1970,4 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка 5998,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитального ремонта: не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021-2022 г.г., капитального – нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112 города Тюмени (МАДОУ детский сад № 112 города Тюмени)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625008, г.Тюмень, ул.Волгоградская, д.14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): № 72;23;0427003;105-72/001/2017-2 от 24.07.2017г.; №72;23;0427003;1678-72/001/2017-2 0 от 24.07 2017 г.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Тюмени
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, д.17.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование
2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования (при наличии муниципального задания Учредителя). Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципального задания Учредителя). Предоставление питания обучающимся

- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта
- 2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 30 сотрудника; 230 воспитанника
- 2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): ул. Мира, № автобуса 39,70; маршрутное такси № 52,80
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) – 15 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): есть
их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДП-И (У, Г)

	эвакуации)	ДЧ-И (О, С) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, У, К) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, указатели направления движения).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы и перепады высот опорными поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить скользкие поверхности противоскользящим покрытием.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, контуры перепадов высот. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом с помощью технических средств реабилитации. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов или обеспечить оказание ситуационной помощи. Обеспечить оказание услуги на уровне первого этажа.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санузлы в соответствии с требуемыми нормами (с учетом разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт,

		организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2021-2022 г.г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, Г, У, С), ДУ и по варианту «Б» (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 202_ года.

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» марта 2021 г.

2. Акта обследования объекта: № 618 от «15» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Заведующий МАДОУ г. Тюмени
С. С. Сидорова
«18» 03 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 197-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАДОУ детский сад № 112 города Тюмени
1.2. Адрес объекта: 625008, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1970,4 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка 5998,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитального ремонта: не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021-2022 г.г., капитального – нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112 города Тюмени (МАДОУ детский сад № 112 города Тюмени)
1.9. Юридический адрес организации (учреждения): 625008, г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): № 72;23;0427003;105-72/001/2017-2 от 24.07.2017г.; №72;23;0427003;1678-72/001/2017-2 0 от 24.07 2017 г.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Тюмени
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, д.17.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование
2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Реализация дополнительных общеразвивающих

программ дошкольного образования (при наличии муниципального задания Учредителя). Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципального задания Учредителя). Предоставление питания обучающимся

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 30 сотрудника; 230 воспитанника

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): ул. Мира, № автобуса 39,70; маршрутное такси № 52,80

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): есть

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi](http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;);

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

согласовано _____.
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

*Завершающий М.А.ОУ №112
г. 112 города Тюмени
Сергей / Александр Н. Ч
«15» 03 2021 г.*

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры №618
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 197-ОО**

**Тюменская область
г. Тюмень**

«15» марта 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАДОУ детский сад № 112 города Тюмени
1.2. Адрес объекта: 625008, г.Тюмень, ул.Волгоградская, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1970,4 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка 5998,0 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1984 г., последнего капитального ремонта: не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021-2022 г.г., капитального – нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.10. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 112 города Тюмени (МАДОУ детский сад № 112 города Тюмени)
1.11. Юридический адрес организации (учреждения): 625008, г.Тюмень, ул.Волгоградская, д.14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность (документ, серия, № документа): № 72;23:0427003:105-72/001/2017-2 от 24.07.2017г.; №72;23:0427003:1678-72/001/2017-2 0 от 24.07 2017 г.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Тюмени
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, д.17.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом): Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования (при наличии муниципального задания Учредителя). Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципального задания Учредителя). Предоставление питания обучающимся

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта

2.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 30 сотрудника; 230 воспитанника

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

(остановка, № автобуса, № маршрутного такси): ул. Мира, № автобуса 39,70; маршрутное такси № 52,80

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет): есть

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6. перепады высоты на пути (есть, нет): есть

их обустройство для инвалидов на коляске: (требуется, не требуется): требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушением интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1-13
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	1	14-21
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	2-4	22-68
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С, К)	Кабинеты, группы	69-104
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)	Санузлы, раздевальные	105-136
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, О, У, К) ВНД (С)	2, 3	3, 4, 15, 19, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 37, 52, 56, 69, 72, 89, 105, 111, 115, 132, 135, 137
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (К, С)	-	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (информационные таблички, пиктограммы, указатели направления движения).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо обустроить лестницы и перепады высот опорными поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017, обеспечить скользкие поверхности противоскользящим покрытием.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц, контуры перепадов высот. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом с помощью технических средств реабилитации. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов или обеспечить оказание ситуационной помощи. Обеспечить оказание услуги на уровне первого этажа.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санузлы в соответствии с требуемыми нормами (с учетом разумного приспособления).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2021-2022 г.г.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, Г, У, С), ДУ и по варианту «Б» (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	13 шт.
2. Входа (входов) в здание	8 шт.
3. Путей движения в здании	47 шт.
4. Зоны целевого назначения объекта	36 шт.
5. Санитарно-гигиенических помещений	32 шт.
6. Системы информации (и связи) на объекте	24 шт.


Результаты фотофиксации на объекте 137 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодрichenков О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами
Григорьева Г.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Заведующий хозяйством
Рудакова С.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ – детский сад №112 города Тюмени

г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3, 4	- отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная шрифтом Брайля; - высота размещения кнопки вызова (с обеих сторон калитки) превышает требуемую норму; - отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные указатели.	К, О, С, Г, У	- установить пиктограммы «кнопка вызова» с обеих сторон, установить кнопку вызова на высоте не более 1,3 м, с учетом доступности для инвалида на кресле-коляске; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с калиткой со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели с обеих сторон калитки (полоса шириной 0,5 м на расстоянии: 0,3 м при открывании калитки от себя, на расстоянии ширины створки калитки при открывании к себе).	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-13	- отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения.	К, О, С, Г, У	- предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения, установить указатели направления движения к основному входу в учреждение и к дополнительным входам в группы; - установить информационные таблички с названием	Текущий ремонт, организа ционные мероприя тия

							группы, на дополнительные входы.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	2	- не предусмотрено парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, О, Г, С, У	- обратиться в органы управления по компетенции с просьбой обустроить парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов.	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	1-13	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ – детский сад №112 города Тюмени

г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	14	- краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - поручни металлических лестниц дополнительных входов не соответствуют требуемым нормам (в том числе для дошкольных учреждений), ступени имеют открытые подступенки; - перед лестницами отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	К, О, Г, С, У	- выделить краевые ступени лестниц всех контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м от края ступени); - металлические лестницы (дополнительные входы на первый этаж) обустроить поручнями на высоте 0,5 м (сечение поручня и его монтаж в соответствии с требуемыми нормами), закрыть подступенки; - установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед лестницей главного входа (полоса шириной 0,5 м на расстоянии: 0,3 м от препятствия); - при установке грязезащитных покрытий перед лестницами обеспечить в соответствии с требуемыми нормами (в уровень с поверхностью).	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус	есть	-	15	- для доступа инвалидов на кресле-коляске предусматривается использование телескопического пандуса, отсутствуют подготовленные специалисты способные	К, О, С, Г, У	- разработать положение об оказании ситуационной помощи, обучить персонал (не менее 2х человек на объекте), включить	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					оказать ситуационную помощи с применением технических средств реабилитации, отсутствует кнопка вызова помощи в нижней части лестницы; - оказание ситуационной помощи не определено и не закреплено должностными инструкциями, отсутствует положение об оказании ситуационной помощи.		обязанности в должностные инструкции; - установить кнопку вызова помощи в нижней части лестницы в доступном, опознаваемом месте; - обеспечить своевременное оказание ситуационной помощи.	
2.3	Входная площадка	есть	-	16	- на основном входе отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; - отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной шрифтом Брайля; - покрытие входной площадки входа в бухгалтерию выполнено из скользкого материала; - дополнительные входы не обозначены наименованиями групп.	К, О, С, Г, У	- установить пиктограмму «доступность для инвалидов всех категорий» и информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной шрифтом Брайля на основном входе на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - обустроить входную площадку противоскользящим покрытием по всей площади; - все дополнительные входы в группы обозначить соответствующими наименованиями.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть	-	16, 17, 19, 20, 21,	- ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - на рабочих створках дверей имеются информационные вывески с мелким шрифтом; - высота порогов более 0,014 м.	С, К, О, Г, У	- предусмотреть оказание ситуационной помощи; - убрать информационные вывески с рабочих створок дверей; - предусмотреть приставные мини пандусы к порогам или обеспечить оказание ситуационной помощи; - большие перепады высот в виде порогов выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть	1	17, 18	- размеры тамбура не соответствуют требуемым нормам;	К, О, Г, У, С	- обеспечить оказание ситуационной	Организационные мероприятия

					- покрытие тамбуров выполнено из скользких материалов, противоскользящее покрытие отсутствует.		помощи; - обустроить противоскользящие покрытия (жесткое, не допускающее смещения и загибания).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	1	14-21	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О, Г, У). Временно недоступно (К, С).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ – детский сад №112 города Тюмени

г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	22-68	- встречается выступающая от стены конструкция (полка у окна выдачи пищи) более чем на 0,1 м.	С	- выделить контур конструкции ярким контрастным цветом.	Организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	41-43	- краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - не предусмотрен доступ инвалидов на кресле-коляске на второй этаж.	С, К	- выделить краевые ступени контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03-0,04 м от края); - при необходимости предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ для обеспечения доступа на 2-й этаж инвалиду на кресле-коляске (ребенку); - родителям – инвалидам на кресле-коляске обеспечить оказание услуги на первом этаже.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	44-68	-не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках; - ручки дверей не выделены контрастным цветом, встречаются дверные ручки «пуговики»; - встречаются пороги, с высотой более 0,014 м;	К, О, С, Г, У	- для эвакуации инвалидов на креслах-колясках предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные мероприятия

				- краевые ступени эвакуационных лестниц не выделены контрастным цветом; - покрытие в тамбурах допускает смещение, не закреплено.		инвалидам и лицам с ВОЗ, в том числе с применением телескопических пандусов; - ручки дверей выделить контрастным цветом, установить ручки нажимного действия или П-образной формы; - краевые ступени лестниц выделить контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1м за 0,03-0,04м от края ступени); - обеспечить жесткость покрытия (не допускающее смещения и загибания).	
--	--	--	--	---	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	2-4	22-68	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У, Г). Доступно частично избирательно (О, С). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ – детский сад №112 города Тюмени

г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет заведующей, мед. кабинет и т.д.)	есть	кабинеты	69-83	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля (на помещениях администрации); - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - на кабинете «специалист по охране труда» отсутствует дверная ручка; - встречаются дверные ручки с конструкцией, не соответствующей требуемым нормам («пуговицы»); - на рабочих створках двери размещена информация мелким шрифтом.	С, К	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на стене рядом с дверью на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - ручки дверей выделить контрастным цветом; - установить дверные ручки нажимного действия или П-образной формы; - предусмотреть оказание ситуационной помощи; - убрать вывески информационного характера с мелким шрифтом с рабочих створок дверей.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (игровые и спальные зоны групп)	есть	Музыкальный зал, группы	84-104	- ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - встречаются дверные ручки с конструкцией, не соответствующей требуемым нормам («пуговицы»); - встречаются	С, О, К, Г, У	- предусмотреть оказание ситуационной помощи; - выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить дверные ручки нажимного действия или П-образной формы; - обозначить помещения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					помещения без опознавательных табличек.			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания (примерочная)	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С, К)	Кабинеты, музыкальный зал, группы	69-104	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (О, С, К).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАДОУ – детский сад №112 города Тюмени
г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната для МГН	есть	санузлы	105-130	<u>Туалет для сотрудников</u> - ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки дверей не выделены контрастным цветом (встречаются ручки «пуговики»); - отсутствуют поручни около унитаза и раковины; - отсутствует крючок для трости и костылей; - отсутствует свободное место около унитаза не менее 0,8 м; - отсутствует возможность подъехать к унитазу на кресле-коляске; - отсутствует свободное место для разворота на кресле-коляске не менее 1,4 м; - отсутствует кнопка вызова помощи; <u>Туалеты в группах</u> - санузлы информационно не обозначены; - дверные ручки не выделены	К, О, С	<u>Туалет для сотрудников</u> - дверные ручки выделить контрастным цветом; - установить ручки нажимного действия или П-образной формы; - установить опорные поручни около унитаза и раковины; - установить держатели для трости и костылей; - отсутствует техническая возможность обустройства санузла для инвалида на кресле-коляске, (обеспечить оказание услуги инвалиду на кресле-коляске в течении не более 1 часа). <u>Туалеты в группах</u> - информационно обозначить санузлы, предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					контрастным цветом (встречаются ручки «пуговики»).		(помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ВОЗ; - дверные ручки выделить контрастным цветом, установить ручки нажимного действия или П-образной формы.	
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Гардероб, раздевальная	есть	раздевальная	131-136	- не выявлено.	-	- не требуется (доступ обеспечен).	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ВНД (О, К)	Санузлы, раздевальные	105-136	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С), Временно недоступно (О, К).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ – детский сад №112 города Тюмени
г. Тюмень, ул. Волгоградская, д.5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2, 3	3, 4, 15, 19, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 37, 52, 56, 69, 72, 89, 105, 111, 115, 132, 133, 135, 137	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом; - на рабочих створках дверей нанесена информация.	К, О, Г, У, С	- установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - краевые ступени выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - убрать информационные надписи с рабочих створок дверей (установить на стене рядом с дверью более крупным шрифтом, используя контрастное сочетание).	Текущий ремонт, организац ионные мероприят ия
6.2	Акустические средства	есть	-	3, 4	- высота размещения кнопок вызова при входе (выходе) на территорию превышает требуемую норму; - отсутствует кнопка вызова в нижней части лестницы главного входа.	С, О, К	- установить кнопки вызова с пиктограммой на высоте 1,1-1,3 м (снаружи); - установить кнопку вызова помощи в нижней части лестницы главного входа на высоте 1,1 м в доступном хорошо- опознаваемом месте.	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированная	С, О, Г, У, К	- установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией	Текущий ремонт

					рельефно-точечным шрифтом Брайля; - отсутствуют таблички с шрифтом Брайля; - отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.		дублированную рельефно-точечным шрифтом Брайля на забор рядом с калиткой и на основном входе в учреждение со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой и лестницей главного входа; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (Г, О, У, К) ВНД (С)	2, 3	3, 4, 15, 19, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 37, 52, 56, 69, 72, 89, 105, 111, 115, 132, 133, 135, 137	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г, О, У, К). Временно недоступно (С).

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3




Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14




Фотография №15



Фотография №16




Фотография №17




Фотография №18




Фотография №19




Фотография №20




Фотография №21




Фотография №22




Фотография №23




Фотография №24




Фотография №25




Фотография №26




Фотография №27




Фотография №28




Фотография №29




Фотография №30




Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38




Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41




Фотография №42



Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45




Фотография №46



Фотография №47




Фотография №48



Фотография №49




Фотография №50




Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53




Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57




Фотография №58




Фотография №59




Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63




Фотография №64



Фотография №65




Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69




Фотография №70




Фотография №71




Фотография №72



Фотография №73




Фотография №74



Фотография №75



Фотография №76



Фотография №77



Фотография №78



Фотография №79




Фотография №80




Фотография №81



Фотография №82



Фотография №83




Фотография №84




Фотография №85



Фотография №86




Фотография №87



Фотография №88




Фотография №89



Фотография №90



Фотография №91



Фотография №92



Фотография №93



Фотография №94



Фотография №95



Фотография №96



Фотография №97




Фотография №98



Фотография №99




Фотография №100




Фотография №101



Фотография №102



Фотография №103



Фотография №104



Фотография №105



Фотография №106



Фотография №107




Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110




Фотография №111




Фотография №112



Фотография №113



Фотография №114



Фотография №115




Фотография №116



Фотография №117



Фотография №118



Фотография №119



Фотография №120



Фотография №121



Фотография №122



Фотография №123




Фотография №124



Фотография №125



Фотография №126



Фотография №127



Фотография №128



Фотография №129



Фотография №130




Фотография №131




Фотография №132



Фотография №133



Фотография №134



Фотография №135



Фотография №136



Фотография №137



7.

Hand-drawn floor plan of a building with numbered rooms and handwritten dimensions. The plan includes a central corridor with stairs and several rooms of varying sizes. Red numbers 1 through 4 are marked on the plan, likely indicating specific areas of interest. The dimensions are handwritten in black ink, and some rooms contain additional numbers or fractions.

Rooms and dimensions (approximate):

- Room 1: 15.1 x 5.78
- Room 2: 11.31 x 7.56
- Room 3: 11.88 x 11.88
- Room 4: 13.41 x 13.41
- Room 5: 12.2 x 5.75
- Room 6: 10.60 x 10.60
- Room 7: 10.60 x 10.60
- Room 8: 10.60 x 10.60
- Room 9: 10.60 x 10.60
- Room 10: 10.60 x 10.60
- Room 11: 10.60 x 10.60
- Room 12: 10.60 x 10.60
- Room 13: 10.60 x 10.60
- Room 14: 10.60 x 10.60
- Room 15: 10.60 x 10.60
- Room 16: 10.60 x 10.60
- Room 17: 10.60 x 10.60
- Room 18: 10.60 x 10.60
- Room 19: 10.60 x 10.60
- Room 20: 10.60 x 10.60
- Room 21: 10.60 x 10.60
- Room 22: 10.60 x 10.60
- Room 23: 10.60 x 10.60
- Room 24: 10.60 x 10.60
- Room 25: 10.60 x 10.60
- Room 26: 10.60 x 10.60
- Room 27: 10.60 x 10.60
- Room 28: 10.60 x 10.60
- Room 29: 10.60 x 10.60
- Room 30: 10.60 x 10.60
- Room 31: 10.60 x 10.60
- Room 32: 10.60 x 10.60
- Room 33: 10.60 x 10.60
- Room 34: 10.60 x 10.60
- Room 35: 10.60 x 10.60
- Room 36: 10.60 x 10.60
- Room 37: 10.60 x 10.60
- Room 38: 10.60 x 10.60
- Room 39: 10.60 x 10.60
- Room 40: 10.60 x 10.60
- Room 41: 10.60 x 10.60
- Room 42: 10.60 x 10.60
- Room 43: 10.60 x 10.60
- Room 44: 10.60 x 10.60
- Room 45: 10.60 x 10.60


Дата 17.07.03.

Sum A
H 26.68

Инвентарный № _____

Улица Волгоградская 5

2 3772 a.m.



Техник-инженер изобретений *Броханов*
Немцынский отдел *Риссова*



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖОЖК1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров